
710 MINI LEVEL

- No need to set zero before use
- Sensibility: 0.1mm/m(=0.0057°)



unit: mm



Code
710-004-10