
APKT 1003

Indexable Compability: ISO






Item Code	Stock		Dimension mm				Spare Parts		
AP..1003	Inter	C	D	Z	H	L	d	Insert	Screw	Torx
HEI.1064200	•	•	12	1	40	120	12	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1064300	•	o	14	1	30	120	12	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1064400	•	•	16	2	35	100	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1064500	•	•	16	2	40	120	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1064600	•	•	16	2	50	150	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1064700	•	•	16	2	50	200	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1064800	•	o	16	2	60	250	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1064900	•	•	18	2	30	100	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1065000	•	•	18	2	30	120	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1065100	•	•	18	2	30	150	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1065200	•	•	18	2	30	200	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1065300	•	•	20	3	35	100	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1065400	•	•	20	3	40	120	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1065500	•	o	18	2	30	250	16	AP..1003..	M2.5X6	T08
HEI.1065600	•	•	20	3	50	150	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1065700	•	•	20	3	60	200	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1065800	•	o	20	3	60	250	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1065900	•	•	22	3	30	100	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066000	•	•	22	3	30	120	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066100	•	•	22	3	30	150	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066200	•	•	22	3	30	200	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066300	•	o	22	3	30	250	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066400	•	•	25	3	35	100	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066500	•	•	25	3	40	120	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066600	•	•	25	3	50	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066700	•	•	25	3	60	200	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066800	•	o	25	3	60	250	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1066900	•	o	28	4	30	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067000	•	o	26	3	30	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08

APKT 1003

Indexable Compability: ISO





Item Code	Stock		Dimension mm					Spare Parts		
AP..1003	Inter	C	D	Z	H	L	d	Insert	Screw	Key
HEI.1067100	•	•	26	3	30	200	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067200	•	o	26	3	30	250	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067300	•	•	30	4	30	100	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067400	•	•	30	4	30	120	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067500	•	•	30	3	30	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067600	•	•	30	4	30	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067700	•	•	30	4	30	200	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067800	•	o	30	3	30	300	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1067900	•	•	32	4	40	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068000	•	o	32	4	50	150	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068100	•	•	32	4	60	200	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068200	•	•	35	4	40	100	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068300	•	•	35	4	40	120	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068400	•	•	35	4	40	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068500	•	•	35	4	40	200	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068600	•	o	35	4	35	100	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068700	•	o	35	4	40	120	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068800	•	o	35	4	50	150	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1068900	•	•	40	5	40	100	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1069000	•	•	40	5	40	120	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1069100	•	•	40	5	40	150	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1069200	•	•	40	5	40	200	25	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1069250	•	o	40	5	40	100	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1069300	•	•	40	5	40	120	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1069400	•	•	40	5	40	150	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1069500	•	•	40	5	40	150	32	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1374100	•	•	17	2	30	150	16	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1374000	•	•	21	3	30	150	20	AP..1003..	M2.5X7	T08
HEI.1606900	•	•	21	3	30	200	20	AP..1003..	M2.5X7	T08